

Mida las temperaturas con precisión

- 1 entrada para sondas Pt 100
- Robustez: funda de protección antichoque

| | |
|-----------------|------------------|
| Rango de medida | -50 °C a +200 °C |
| Resolución | 0,1 °C |
| Precisión | ± 0,5 °C |

- ✓ Elección de la unidad de medida: °C / °F
- ✓ Funciones Hold y Max
- ✓ Visualizador 2000 puntos retroiluminado

Condiciones de uso:

- Temperatura: 0 a +50 °C
- Humedad: < 80 % HR

Condiciones de almacenamiento:

- Temperatura: -20 °C a +60 °C
- Humedad: < 80 % HR

Alimentación: 1 pila 9 V

Dimensiones: 173 x 60,5 x 38 mm

Peso: 175 g




Suministrado con sonda Pt 100

Referencia Electrónica Embajadores:
INR1565: C.A865

Para pedidos

| | |
|---------------------------|--------------|
| Termómetro Pt 100 C.A 865 | P01.6503.01Z |
|---------------------------|--------------|



C.A 865

Termómetro
Pt 100

Termometría por contacto



Restauración



Calefacción,
climatización,
ventilación



Producción



Frío



Mantenimiento
eléctrico
y mecánico



Almacenamiento



Transporte



Museos,
bibliotecas,
archivos
mecánica



Distribución